

# **GB 6675.11-2014《玩具安全 第11部分家用秋千、滑梯及类似用途室内、室外活动玩具》第1号修改单编制说明**

## **一、修改必要性**

国家标准 GB 6675.11—2014《玩具安全 第11部分 家用秋千、滑梯及类似用途室内、室外活动玩具》在实施过程中发现由于采用的国际标准存在错误，导致标准执行时遇到困难；受采用早期国际标准版本的影响，个别条款较为落后，存在影响产品发展、行业进步的可能性。

这些问题，会直接或间接影响标准的准确实施，也会影响企业按照新的产品发展趋势开发产品，从而影响了产品的进步和行业的发展；也会给检测机构在承担各类检测任务时，不能统一把控 GB 6675.11 标准判定的一致性，给企业带来不必要的问题与麻烦。因此一些企业和检测机构呼吁尽快对标准进行修订或增加修改单。

基于上述情况，考虑到 GB 6675.11 标准全文修订还需要一定的时间，为妥善解决实施该标准执行过程中存在的主要问题，起草组提出“GB 6675.11—2014《玩具安全 第11部分：家用秋千、滑梯及类似用途室内、室外活动玩具》第1号修改单（征求意见稿）”建议，以方便标准实施。

## **二、主要技术内容及确定依据**

此次修改单内容主要依据 ISO 8124-4: 2014 及其修正 A1:2017、A2:2019，对已存在于 GB 6675.11—2014 中的条款进行修改，不涉及 ISO 8124-2014 版较 ISO 8124-4:2010 版中新增内容，具体如下：

1、修改原国际标准中的错误：修订“图 18”说明中“8”影响标准实施的错误；

2、涉及“4.7.7 摆动元件与地面之间的最小间距”的修改。

## **三、主要工作过程**

在标准执行过程中，GB 6675.11—2014《玩具安全 第11部分：家用秋千、滑梯及类似用途室内、室外活动玩具》相关条款进行过多次讨论，积累了本次修改需要的素材。

在此基础上秘书处近期组织部分专家成立起草组针对目前存在的这些问题进行了初步研究，提出该标准第1号修改单建议。按照《国家标准修改单管理规定》的有关要求，向全体委员及相关专家征求意见。

## **四、其他说明**

建议该修改单发布后六个月实施。