

附件 3

拟整改的钢铁规范企业名单

序号	省份 (央企)	企业名称	整改内容	具体情况
1	天津	天津天铁冶金集团有限公司	环保问题	省级工业主管部门初审提出：该企业干熄焦配套项目进展缓慢，至今未建成使用。
2		崇利制钢有限公司	环保、安全问题	省级工业主管部门初审提出：该企业无排污许可证，无安全标准化等级证书。
3	河北	邯郸钢铁集团有限责任公司	环保问题	中央环保督察组 2018 年 10 月 18 日向河北省反馈“回头看”督察意见，指出：该企业存在环保问题。
4		沧州中铁装备制造材料有限公司	环保问题	中央环保督察组 2018 年 10 月 18 日向河北省反馈“回头看”督察意见，指出：该企业存在环保问题。
5		辛集市澳森钢铁有限公司	环保问题	中央环保督察组 2018 年 10 月 18 日向河北省反馈“回头看”督察意见，指出：该企业存在环保问题。
6	山西	山西高义钢铁有限公司	环保问题	中央环保督察组 2018 年 11 月 21 日通报：该企业存在环保问题。
7	内蒙古	包头市大安钢铁有限责任公司	申报材料不实，安全问题	1. 未如实申报烧结生产装备。 2. 包头市安全生产监督管理局 2018 年 5 月 3 日通报：该企业发生伤害事故。
8		包头市吉宇钢铁有限责任公司	申报材料不实，环保问题	1. 未如实申报烧结、球团、轧钢等生产装备。 2. 原料场未封闭，烧结、炼铁、炼钢现场烟尘大，厂区整体环境较差。
9	江苏	江苏沙钢集团有限公司	环保问题	中央环保督察组 2018 年 10 月 17 日向江苏省反馈“回头看”督察意见，指出：该企业存在环保问题。
10		中天钢铁集团有限公司	未按期淘汰落后装备	中央环保督察组 2018 年 10 月 17 日向江苏省反馈“回头看”督察意见，指出：该企业 2 台 75m ² 烧结机未按时淘汰。

序号	省份 (央企)	企业名称	整改内容	具体情况
11	山东	日照钢铁控股集团有限公司	未按期完成淘汰任务	省级工业主管部门初审提出：该企业未按照山东省政府要求按期淘汰炼铁、炼钢产能。
12		西王金属科技有限公司 (原山东西王特钢有限公司)	擅自扩容	省级工业主管部门初审提出：该企业擅自对高炉进行扩容改造。据山东省工业主管部门反馈，目前高炉已改回原炉容。
13	广东	广东广青金属科技有限公司	安全、环保问题	1. 省级工业主管部门初审提出：2017年该企业发生一起死亡1人事故，安全生产标准化达标证书被撤销。 2. 生态环境部2018年6月30日通报：该企业存在环保问题。
14	广西	广西贵港钢铁集团有限公司	环保问题	中央环保督察组2018年10月20日向广西自治区反馈“回头看”督察意见，指出：该企业存在环保问题。
15		北海诚德镍业有限公司	环保问题	中央环保督察组2018年10月20日向广西自治区反馈“回头看”督察意见，指出：该企业存在环保问题。
16	贵州	首钢水城钢铁(集团)有限责任公司	安全问题	安监总局2018年2月7日通报：该企业发生人员伤亡事故。
17	宝武集团	宝武集团广东韶关钢铁有限公司 (原宝钢集团广东韶关钢铁有限公司)	安全问题	安监总局2018年2月通报：该企业发生人员伤亡事故。